

JISLON Pole Cone-NSE-type

INSTRUCTION MANUAL FOR CITY AND TRAFIC



- The Pole Cone-NSE-type is designed as a fixed device for traffic safety. Please read this instruction manual carefully for correct use.

en GENERAL INSTRUCTIONS de ALLGEMEINE ANWEISUNGEN fr INSTRUCTIONS GÉNÉRALES es INSTRUCCIONES GENERALES nl ALGEMENE HANDLEIDING

- 1**
- en Do not install in temperatures below 5 degrees Celsius.
 - de Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius installieren.
 - fr Ne pas installer si la température est inférieure à 5 degrés celsius.
 - es No instalar a temperaturas inferiores a 5 C.
 - nl Niet installeren onder 5 graden celsius.


- 2**
- en Do not install on rainy or snowy days.
 - de Nicht bei Regen oder Schnee installieren.
 - fr Ne pas installer un jour de pluie ou de neige.
 - es No instalar cuando llueva o nieve.
 - nl Niet installeren met regen of sneeuw.

en INSTALLATION PROCESS de INSTALLATIONSVORGANG fr PROCESSUS D'INSTALLATION es PROCESO DE INSTALACIÓN nl INSTALLATIE PROCES


- 1**
- en Ensure safety at installation site.
 - de Sichern Sie den Installationsort ab.
 - fr Assurez la sécurité à l'endroit de l'installation.
 - es Tome las medidas de seguridad oportunas en el lugar de la instalación.
 - nl Zorg voor een veilige werkplek.

- 2**
- en Decide where the product should be positioned and mark with chalk, etc.
 - de Legen Sie fest, wo das Produkt aufgestellt werden soll und markieren Sie diesen Punkt.
 - fr Décidez de l'endroit où le produit doit être placé et marquez cet endroit à la craie, etc.
 - es Decida el lugar donde se debe colocar el producto y márkelo con tiza, etc.
 - nl Markeer de positie waar het product geïnstalleerd moet worden.

- 3**
- en Drill a core 28x130mm.
 - de Bohren Sie ein Loch 28x130mm.
 - fr Percez un trou Diamètre 28mm Profondeur 130mm.
 - es Haga un agujero 28x130mm.
 - nl Boor een gat 28x130mm.




- 4**
- en Remove excess water and make completely dry. Then brush the hole thoroughly with a steel brush and blow out all dust and debris.
 - de Entfernen Sie überschüssiges Wasser und trocknen Sie die Aussparung vollständig. Bürsten Sie das Loch gründlich mit einer Stahlbürste aus und blasen Sie mit Druckluft Staub und Schmutz aus der Aussparung.
 - fr Nettoyez soigneusement le trou avec une brosse métallique. Éliminez toute trace de poussière à l'aide d'air comprimé.
 - es Cepille bien el orificio con un cepillo de acero. Quite el polvo que quede.
 - nl Maak het gat schoon en ruw het gat op met een staalborstel. Spuit daarna al het vuil uit het geboorde gat.




- 5**
- en Fasten the anchor to the product before installation.
 - de Befestigen Sie den Anker vor der Installation fest am Fuss des POLE CONE.
 - fr Fixez l'ancrage au produit avant de procéder à l'installation.
 - es Fije el anclaje al producto antes de llevar a cabo su instalación.
 - nl Draai het anker goed vast op het product.



- 6**
- en Pour the two component epoxy glue into the core.
 - de Giessen Sie den angemischten Epoxid-2k-Kleber in das Loch.
 - fr Après vérification du diamètre du trou, emplir le trou de résine Epoxy Bi-composant.
 - es Vierta la mezcla pegamento epoxidico en el agujero.
 - nl Spuit de twee componenten injectiemortel in het gat.



- 8**
- en Put the product into the core and push until the bottom is in complete contact with the road surface and the cavity in the product is filled up.
 - de Setzen Sie den Anker mit dem POLE CONE in das Loch ein und drücken Sie ihn nach unten, bis die Unterseite vollständig Kontakt mit der Fahrbahnoberfläche hat und der Hohlraum im Fuss vollständig mit Kleber gefüllt ist.
 - fr Placez le produit dans le trou et enfoncez-le jusqu'à ce que le fond soit totalement en contact avec la surface de la route et la cavité dans le produit est rempli.
 - es Coloque el producto en el orificio y presione hacia abajo hasta que la base entre en contacto con la superficie de la carretera y la cavidad en el producto se llena.
 - nl Druk en draai het product in het gat tot dat het volledig in contact is met het oppervlak en de holte in de paal gevuld is.



- 9**
- en Check perpendicular and waiting time for epoxy glue to harden.
 - de Kontrollieren Sie, ob der POLE CONE senkrecht steht und halten sie die Wartezeit für die Aushärtung des Epoxydgläubers ein.
 - fr Vérifiez si c'est bien perpendiculaire et attendez jusqu'à ce que la colle époxy durcisse.
 - es Compruebe que el producto está perpendicular al suelo y espere el tiempo necesario para que se endurezca el pegamento.
 - nl Zorg dat het product waterpas staat en houd rekening met de uithardingstijd van de twee componenten epoxylijm.